


TECHNICKÝ POPIS A NÁVOD K OBSLUZE  
NOVÉHO MODELU MOTOCYKLU

čz 125 c, 150 G




ČESKÁ ZBROJOVKA STRAKONICE

NÁRODNÍ PODNIK



CELKOVÝ POHLED MOTOCYKLU CZ 125 C, 150 C.



Vítěz Silver Vase FRCM 1949

Československý tým B (Bláha, Marha, Krčmář) na strojích ČZ 125 ccm model 1950  
ve XXIV. mezinárodní motocyklové šestidenní soutěži v Anglii.

## Úvodem

Zeptáte se snad, co je třeba vědět o motocyklu?

Není toho mnoho. Pro první dobu postačí, když si pročtete první kapitoly naší příručky. Nečiníme nárok na podrobné studium celého obsahu. Ponechte to na dobu vhodnější, až Vám přinesou všechno počasí a dlouhé večery poskytnou potřebný čas.


Nemáte žádné obavy. Dobrý motocykl vyžaduje poměrně málo péče. A my se snažíme, aby naše motocykly byly dobré. Máme dostatek zkoušenosti, stavíme motocykly, zježděna lehké, již od roku 1932. Mnohé z těch prvních jezdí dodnes.

Připomínáme jen, svůj motocykl můžete ošetřovat, čistit, seřizovat, pokud Vás to baví a zajímá. Rozberaný motocykl, zejména jeho motor Vám nedoporučujeme. Pokud to bude kdy nutné, sverle to opravárnám. Rozumí tomu dokonale a jsou na to zázrazeni. Příde to nakonec levněji.

## Obsah

I. Jak správně ovládat motocykl (Kapitoly pro začátečníky)	9
Před každou jízdou	9
a) Nastartování motoru	11
b) Zasouvání převodových stupňů	12
c) Jízda do kopce	13
d) Brzdění	14
e) Zastavení motoru	14
f) Zařízení nového motocyklu	15
g) Jízda v noci	16
II. Ošetřování motocyklu	
a) Čištění motocyklu	18
b) Mazání motocyklu	18
c) Ošetřování řetězů	20
d) Napínání řetězu	21
e) Vyjmáni kol	22
f) Ošetřování a seřízení brzd	24
g) Ošetřování pneumatik	26
h) Teleskopická výdloce a její ose- třování	28
i) Kamburátor JIKOV 2918 HC	30
j) Výmnutí kamburátoru	32
k) Spojka	34
l) Magdynamo a elektrické zařízení	35
m) Akumulátor	38
n) Kabely elektrického zařízení a za- palovací svíčka	39
III. Demontáže a opravy	
a) Vyjmoutí motoru z rámu	39
b) Sejmoutí levého víka motor. skříně	40
c) Sejmoutí pravého víka mot. skříně	40
d) Dekarbonisace a výměna kroužků	41
Tabulky poruch motoru	42
Tabulky mazání motocyklu CZ 125 c	
a) ČZ 150 c	46
Rez motoru	


*Pohled s pravé strany*



Obr. 1.

6

*Pohled s levé strany*



7


## Hlavní rozměry motocyklu

### I. Jak správně ovládati motocykl Kapitoly pro začátečníky


Před spuštěním každého nového motoru a motoru, který byl delší dobu mimo provoz, vymonujte zapalovací svíčku a otvorem nalejte do válce asi 2 lžíčky motorového oleje. Potom svíčku vložte zašroubujte a teprve za několik minut motor spusťte.


#### Před každou jízdou

1. Přesvědčte se o zásobě paliva (víčko 1 obr. 3 nádrže se otevře otvětím vlevo).  
Před každým plněním nádrže dobře olej s benzinem promíchejte, a to:  
pro prvních 500 km v poměru 1:16 (na 5 l benzínu  $\frac{1}{3}$  l oleje),  
pro dalších 1000 km v poměru 1:20 (na 5 l benzínu  $\frac{1}{4}$  l oleje),  
pro zajetý motocykl v poměru 1:25 (na 5 l benzínu  $\frac{1}{5}$  l oleje).
2. Překontrolujte, zda světlé a signální zářičení je v pořádku.
3. Překonoučeji nahušení pneumatik (přední 1,2 atm., zadní 1,5—2 atm., podle zatížení).
4. Před nastartováním motoru se přesvědčte, zda je zasunuta neutrální poloha v převodové skříni. (Ukazovatele rychlosti je na 0, viz obr. 4.)  
Občas překontrolujte stav oleje v převodové skříni a doplňte jej vždy na předepsanou hladinu.  
Výšku hladiny určuje kontrolní otvor, uzavřený šroubem A (viz obr. 5). Nalevání oleje — (viz kapitolu: »Mazání motocyklu»).




Obr. 3.






Obr. 4. Ukazovatel rychlosi  
10



Obr. 5. Kontrolni otvor hladiny oleje  
v prevodové skrinii.

a) Na startovani motoru

1. Otevřete přívod benzínu vytáčením písku kohoutku (A — obr. 6).
2. Uzavřete klapku přívodu vzduchu vytáčením táhla (B — obr. 6).
3. Stiskněte lehce (asi na 5 vteřin) tlacítko C — obr. 6., procházející krytem karburátoru, aby se zvýšila hladina v plovávkové komoře.
4. Pootočte rukojet plunu (2 obr. 3) asi o  $\frac{1}{4}$  směrem k sobě.
5. Račným sesklapnutím starterové páky nastartujte motor. Dobje seřízený motor naskočí zcela lehce již při druhém či třetím sesklapnutí. Jakmile motor naskočí, zasuňte ráhlo klapky přívodu vzduchu a rukojet plunu privlete. Při správně seřízeném karburátoru má motor běžet ve vlných obdobách.



Obr. 6. Obsluha karburatoru  
11


Při opětovném nastartování již zahřálého motoru není třeba uzavírat klapku přívodu vzduchu, ani přeplavovat karburátor.

b) *Zasuvání pružodrátých stupňů*

Siskněte páku spojky (5 — obr. 3) a přidříte ji. Špičkou levé nohy seslápněte páku nožního řazení (6 — obr. 3) až k dolnímu dorazu a uvolněte ji. (Páka se ihned vrátí do původní polohy.) Páku spojky ponále a plně uvolněte (zejměna v poslední třetině zdvihu, když motor již začne rukojeti směrem k soli). Motocykl se rozjede. Jakmile dosáhne motocykl rychlosť asi 15 km, zařádme druhý rychlostní stupeň tímto postupem.

Za současného sisknutí pácky spojky ulberte plynu.

Špičkou levé nohy nadzvedněte páku nožního řazení (viz obr. 7) až k hornímu dorazu a opět ji uvolněte. Povolte páku spojky za současného přidávání plynu. Oba pohyby provedte rychleji než při rozjedění. Třetí stupeň zařaďte obdobným způsobem, a to po dosažení rychlosť asi 35 km.



Obr. 7. Nožní řazení

c) *Jízda do kopce*

Když motor při zařazení třetí rychlosti ztrácí při jízdě do střemhlavého kopce ovládky, je nutno zařadit stupeň nižší. Stane se tak při rychlosti asi 35 km, zvláště tenkrát, když stoupání je dlouhé, případně stále střemhlav.

Toto zpětné řazení provedete se opět při vypnuté spojce (sisknutou páku) a přivřeném plynu (nezavírat tentokrátku úplně) rychlým seslápnutím páky nožního řazení, opět k dorazu. Připomínám, že řízení zpět je nutno provádět rychleji, než řazení vysokých stupňů, protože ve stoupání ztrácí motocykl po vypnutí motoru spojku ihned rychlosť. První rychlostní stupeň v případě abnormálního stoupání, nebo těžko sjízdné cesty (kdy je nutno jedu opravně) ráď se sbodným způsobem jako druhý, když rychlosť klesne pod 20 km. Páku nožního řazení lze ovládat velmi lehce, pouhým lehkým nadzvednutím špičkou nohy. Páka když při seslápnutí neb nadzvednutí vzdály až k dolnímu nebo hornímu dorazu, s výjimkou řazení "neutrální polohy" (značka ukazovatele na „0“ — obr. 4). Pak je zdvih páky *bezpečnostní*. Řazení rychlosti nožní pákou je snadné a bezpečné (není třeba poušť ruku se říditek) využívají pouze trochu cyklu. Je nutno si pamatovat, že při řazení stupně vysokého, motor po přezáření rychlostního stupně pracuje v nižších obrátkách, pokud se rychlosť jízdy motocyklu nezvýší. Napak při řazení stupně nižšího je nutno, aby obrátky motoru byly zvýšeny. Proto při řazení zpět ponecháváme otocnou rukojet řízení plynu pootevřenou, aby motor byl udřen ve vysokých obrátkách. Přidáváním a ubíráním plynu (otocnou rukojetí) řídíme libovolně rychlosť jízdy v jemnějších možnostech. Zároveň vložíme rychlostního stupně pak v hrubých mezech. Nižší převod rádime záhadně tehdyn, když na pr. ve stoupání motor více nereaguje na přidání plynu a rychlosť klesá, nebo v místech, kde nelze pro špatnou sjízdnost cesty jet takovou rych-

lostí, kdy motor běží měkce a bez škubání, tedy minimální rychlosť pro jednotlivé stupně, jak bylo uvedeno na začátku této kapitoly.

Na krátkou dobu lze na místě přerazeni na nižší stupeň snížit rychlosť jízdy pouhým ubráním plynu a lehkym povolením spojky. Stane se tak při přejíždění nerovného terénu, řízolu, nebo výhybami se širokým vozidlem a na nepřechodných místech. Smekání spojkových kotoučů, které nastane po uvolnění spojky, dovolí přechodné snížení rychlosť jízdy, aniž by motor škubal při nejméně nízkých obrátkách. Spojka je pak silnější namáhána a třeba že její nespálitelné kotouče snesou i toto zatížení, není vhodné používat této metody po delší dobu, protože mazací olej, cirkulující v převodové skřini a spojkové skřini, se zvýšenou teplotou rychle znehodnocuje.

#### d) Brzdení

Při jízdě s kopce, nebo v případě, kdy hojdáme zastavit nebo zmírnit rychlosť jízdy, použijeme brzdy, především nožní (na pravé straně stroje), za současného uzavření plynu. Pokud nemá nařavové pojedy náhlého zábrzdění, není nutné sesklapnout pedál brzdy příliš energicky. Příliš silným zábrzděním zablokováno kolo je méně výhodné, než brzdení sice energické, avšak takové, kdy zadní kolo se ještě otačí. Přední brzdy (ruční páka na pravé straně říditek) používáme rovněž avšak převážně k doplnění účinnosti nožní brzdy, zejména pak na dlouhých svazích, kdy neustálé brzdení jedinou brzdou by způsobilo její přílišné zahřátí. Na kluzkém terénu brzdimy velmi opatrně a měkce, abychom zabránili blokování kol a tím i možnosti smyku.

#### e) Zastavení motoru

Při zastavování motocyklu uberte plyn, stiskněte pásku spojky, zábrzděte a pákou nožního řazení zasuněte neutrální polohu mezi I. a II. převodovým stupnem (viz obr. 4). Teprve potom povolte páčku spojky.


Motor zastavíte zatlacením tlacítka vypínače zapalování na pravém víku motorové skříně (viz obr. 8). Zastavíte-li na delší dobu, uzavřete vždy přívod benzínu. Po ukončení denní jízdy nechte motor běžet po uzavření benzínu v minutách ohrádkách tak dlouho, až se palivo v karburátoru spotřebuje, protože olej, obsažený v pohonné smasce se usazuje v plovákové komoře a může ucpati trysku, což způsobuje okamžité nastartování.

#### f) Za jízdění nového motocyklu

Novy motocykl potřebuje vždy určitý počet km, nežli může být jeho výkon. Svědomitým a opatrným zajížděním prodložíte životnost hlavních součástí motoru, a proto se řídte následujícími pokyny:

1. Michnejte pohonnou směs v předepsaném počtu. (Viz kapitolu „Před každou jízdou“.)
2. Do prvních 50 km nepřekročíte maximální rychlosť:
  - I. stupeň — 15 km/hod.
  - II. stupeň — 35 km/hod.
  - III. stupeň — 60 km/hod.
3. Při zastavování na krízovatkách nechte motor běžet jen ve volných obrátkách.
4. Občas překontrolujte všechny snoubky a matky, zda nejsou uvoľněny.


Obr. 8. Vypínač zapalování



### *8) Jízda v noci*


Při jízdě za tmy otocete páčkou A (obr. 9) na reflektoru vlevo. Tim zapnete hlavní světlo, které je v této poloze páčky napájeno z magnetodynamika.

Dálkové a klopené (polkavací) světlo přepínajete páčkou přepínače B (obr. 9) na levé straně říditek. Parkovací světlo zapnete dalším otocením páčky A na reflektoru vlevo. V této poloze páčky A můžete také páčkou B zapojit hlavní světlo, ale používejte jej pouze v nejnutnějších případech (nejdří doba jízdy  $\frac{3}{4}$  hodiny), protože v této poloze jsou žárovky reflektoru napájeny z akumulátoru, který by se dlouhodobým zapojením hlavního světla příliš vyzářil.



Obr. 9. Přepínání světel

Akumulátor se nabíjí z magnetodynamika, selenový usměrňovač a pojistku. Pojistka (viz obr. 10) chrání selenový usměrňovač a akumulátor před poškozením. Světlo svítí, i když je pojistku vypnuta. Proto ji občas prohlédněte, zda není přepálená (uvnitř skleněného valceku je drátce přetřen), neboť při přerušení pojistce se akumulátor nenabije. Při výměně pojistky nepoužívejte nikdy pojistky silnější než 1 A.




## II. Ošetřování motocyklu

### a) Čištění motocyklu


Motocykl umývejte vodou, a to houhou (lakováné a chromované části). Místa znečištěná olejem omývejte petrolejem nebo benzinem. Po umytí osušte lakované a chromované části motocyklu flanellem nebo jelení kůží. Vodu ze žebel vámé odstraněte nejlépe nastartováním motoru po jeho zahřátí se voda vypaří. Benzín nebo petrolej, stejně jako olej nesmí přijít do styku s gumou (pneumatiky, rukojeti řidítka, stuhačky), neboť ji rozpoří a čini lepkavou.

### b) Mazání motocyklu

O mazání motoru je postaráno přimíšením oleje do benzínu. Přist a jeho čep, ojnicí ložisko a ložiska kliková jsou tímto olejem mazána dostatečně. Usadili se v motorové skříni příliš mnoho oleje, který je pravidelně již znehodnocen, vypustí se po výšroubování výpusťného šroubu A, obr. 12, který pak musí být opětne dobré zasroubovan. V pívodové skříni je napln oleje (cca  $\frac{1}{2}$  l), k určení správné hladiny slouží kontrolní otvor, (A obr. 5), uzavřený šroubem. K vypouštění oporebkovaného oleje jsou na spodní části motorové skříň výpustné šrouby (B a C, obr. 12). Pro pívodovou skříni užíváme téhož oleje jako pro motor. První výměnu oleje provedeme po ujei cca 1000 km, další výměnu pak vždy po cca 3000 km. Všechna místa motocyklu, opatřena čepy pro mazání, promazáme konsistenčním tukem pomocí tlakové maznice. Kazdý čep před mazáním ořeme, po vlačení tuku ořeme všechna místa, kde tuk pronikl navenek. Kulíčková ložiska v kolech motocyklu promazá se ložiskovým tukem po rozebirání jedenkrátce do roka. Tuto práci doporučujeme svěřit odborné dílně.



Obr. 11. Nalevání oleje



Obr. 12. Výpusťné šrouby oleje  
a stavěcí šroub bočního spojky

Ložiska ručních páček, čepy páček brad, šlapky startérů, čep sedla a čep stojánku, horní a dolní ložisko sloupu řízení, namazáme vždy po ujetí 400—500 km několika kapkami oleje. Ohebný hřídel rychloměru a bowdenová lanka maží se olejem, zředěným benzinem asi po 1000 km.

#### c) Ošetřování řetězů

Přední řetěz je zcela zapuzdřen a dostatečně mazán olejem, cirkulačním v převodové skřínici. Nevyžaduje žádné péče. Po delší době užívání motocyklu, kdy bylo zjištěno oplotenování řetězu vtažením, provede výměnu odhorná dílna.


Řetěz sekundérni je vystuven nepriznatým vlivem povrchnosti, deť, prachu a bláhu. Ještě proto nutno věnovat mu více pozornosti, aby dlouho vydržel. První podmírkou jest správné napnutí. Má být takové, aby lehkým tlakem mohl být řetěz vychýlen z polohy o 15—20 mm. Řetěz příliš napnutý se rychleji opotřebuje, příliš volný řetěz tlouče do krytu a může i vyskočit z ozubení kol. Vždy po ujetí oca 800—1000 km řetěz rozepneme tímto způsobem:

Otočíme zadním kolenem, až spojovací článek je pohodlně přístupný. (Nejlépe, když je na ozubení zadního řetězového kolečka.) Srovnováváme uvolněné pojistku, vynuteme spojovací článek a řetěz tím rozpojíme (obr. 13). Řetěz pak vytáhneme za jeden konec z motorového bloku. V převodové skříni musí být zasunut neutrální, ježto při zasunuté rychlosti se nemůže otáčet přední řetězové kolečko, přes které řetěz běží. Řetěz dobre očistíme v petroleji štětcem. Řetěz, který nebyl delší dobu ošetřen, ponechme v petroleji několik hodin. Po vynutí opereme ještě řetěz v benzingu, aby i zbytky petroleje byly vypaveny a řetěz rychleji oschl. Pak vložíme řetěz do lázně z dobrého oleje s přimíšením jemné rozmolčeteckého grafitu. Pak nočáme řetěz okapat, ořeme s povrchu přeytek oleje a namontujeme jej na motocykl.

Přibližně po 3000 km použijeme k mazání místo oleje buď speciální mazadlo na řetězy s přiměsi jemného grafitu, nebo lžíci, do kterého jsme grafit přimisili. Husté mazadlo musí být ohřát, az je lehce tekuté, aby vniklo mezi čláinky řetězu. Řetěz má být po nečkan v lázně asi 1 hod., aby tuk s grafitem vnikl i do článek. Nutno pamatovat, aby taková lázen nebyla příliš horška. Vysokou teplotu mohou být kalené součásti řetězu vyhýbat. Po vynutí řetězu z lázně ořeme všechn přebytečný tuk s povrchem řetězu, kde nemá žádný mazací účinek. Po napnutí řetězu nutno dbát, aby řetězová pojistka směřovala po nasazení svým výrezem proti směru pohybu řetězu.

#### d) napinání řetězů

Po povolení matice osy zadního kola povolte matici hradícího hubnu a patřičným natočením




Obř. 13. Rozepínání řetězu

ním excentrických kotoučů posuňte zadní kolo do vhodné polohy, aby bylo možno řetěz vychýlit lehkým tlakem o 15-20 mm. Oba excentry mají být natočeny o stejný stupeň, aby ráfek kola byl přesně uprostřed obou spodních rámových vzpěr. Teprve potom pevně dotáhněte matici brzdícího bubnu i matku osy zadního kola. Správná poloha zadního kola zaručuje snadnou ovladatelnost motocyklu.


#### c) Výjimání kola

**Přední kolo:** Vyšroubujte osu předního kola — LEVÝ ZÁVIT (viz obr. 14) a mřížním vypítičením kolo vyjměte. Při nasazování kola dbejte, aby oka pístů vidlice byla v jedné rovině. Osu dobrě do-



Obr. 14. Osa předního kola

**Zadní kolo:** Vyšroubujte matici osy zadního kola a osu vylahněte. Výjmeněte dlanitním vložku, čímž uvolněte zadní kolo a po sejmnutí s čepem brzdícího bubnu jej můžete při naklonění motocyklu z rámu snadno vyjmouti. (Viz obr. 15.)




### *f) Ošetřování a seřízení brzdy*

Brzdy motocyklu jsou dostatečně dimenzovány a dobré kryty proti vnikání vody, která by jejich účinnost snížila. Výzadují jen občasné seřízení, když je obléčení čelisťi poněkud opoříbeno a když vykazuje nožní páka, nebo ruční prácka veškerou vůli.


Přední brzdu seřídíme po uvolnění pojistné matice B povysokováním stavečko šroubu A, až se vule brzdy ponechá vlevo (viz obr. 16). Zadní brzdu seřizujeme otáčením koncové matice táhla brzdy (obr. 17). Zaolojování brzdy (když mazadlo nevhodné kvality vytéklo z ložisek do brzdrového bubnu) nutno vyčistit, ježto jsou jinak málo účinné.

Obr. 16. Seřizování přední brzdy



Přední brzdu vyřistěte, když po vymutí kola a sehnutí víka brzdy vypláchnete benzinem mazadlo a nečistotu, jak z brzdového hubnu, tak i z brzdových čelistí. Po osušení víka můžete kolu opět namontovat. Vyčištění zadní brzdy nebo výměnu opoříbovaného obléčení svérce odborné dílně.

Obr. 17. Seřizování zadní brzdy



### §) Ošetřování pneumatik

Pokud pneumatiky drží správný tlak, nevyžadují péče. (Pro jízdu solo: vpředu 1 atm., vzadu 1,2 atm., pro jízdu v tandemu vzadu přiustit na 1,5—2 atm.) Klešené tlak, zejména v krátké době, pak budete netěsný ventilek, nebo je duše propichnuta, nejčastěji hřebíkem, který pronikl pláštěm kola.

Nelétnost ventilku zjistíme po odšroubování čepičky ventilku a jeho navlhčením. Když se tvoří vzduchové bublinky, vzduh uniká ventilku. V tom případě dotáhneme kuzelku ventilku (k tomu slouží čepička ventilku, opatřena výrezem). Když toto opatření nesací, vystrohujejme kuzelku ventilku a nahradime ji novou. (Doporučujeme opatřit do zásoby 1—2 kusy.) Poškozenou duši opravíme zlepěním. Za tím účelem sejmeme plášť z ráfku tímto postupem:


Vystrohujejme kuzelku ventilku a vypustíme i zbytek vzduchu. Matítek, upernující ventilek k ráfku, sešroubuje. Kolo položíme a okraj pláště v místě protilehlém ventilku vlnácne do probubleniny ráfku. Pomoci montážních pák převlékneme okraj pláště pířec okraj ráfku, sestláprutinu, a pomocí montážních pák přesouváme postupně po obou stranách, až dojdeme k ventilku. Tato práce provádime opatrně, abychom nepoškodili duši při skřipnutí mezi okraj pláště a ráfek.

V místě poškozené duši leze zdrsněné pomocí kousku skeletního papíru. Zdrsněné místo potřeme lepidlem na gumu. Teprve, až lepidlo poněkud oschnie, přilepíme zaplatu, kterou jsme předtím zbarvili ochranným polepem. Zaplata musí být dobré přitisknuta, zejména na okrajích. Celé místo zaprásime klonkem, aby se duše v místech, kde byla nařízena lepidlem, nepřilepila na vnitřní stěnu pláště. Plášť dobře prohlédneme a hřeb, který případně v pláště zůstal, odstraníme pomocí

klesí. Pak duši inspatrně na kusutnu, vložíme do pláště, který jedním okrajem zůstal v ráfku, prováděme ventilku otvorem ráfku a zajistíme manžetou (nedotáhnout!). Pak

přesuneme okraj pláště, nejprve v místě proti ventilku přes okraj ráfku dovnitř, přidržíme jej v prohloubeném místě ráfku, nejlépe rukou nebo sestláprutinu, a pomocí montážních pák přesouváme postupně po obou stranách, až dojdeme k ventilku. Tato práce provádime opatrně, abychom nepoškodili duši při skřipnutí mezi okraj pláště a ráfek.

Obr. 18.  
Správná montáž pneumatik



Zalepení díše je práce provisorní, nutná na cestě, když byl sebrán pláštěm náložního hřebík. Trvalou opravu provede nejlépe vulkanizační díla (oprava pneumatik) navulkánisováním záplaty.

Rovněž plášt poškozený o ostrý kámen nebo rozbité sklo, díla dobré opraví.

#### h) Teleskopická vidlice ČZ a její ošetřování (obr. 19)

Teleskopická vidlice sestává ze dvou navzájem spojených trubkových postranic (1), ve kterých se pohybují v pouzdrech (2) ze speciální formy dva trubkové písny (3). Tyto dva písny opatřené dolu oky spojeny jsou pevně osu předního kola a horní části opřejí se o tlaková pěna (4) zatěžena na svorníku (5), spojující obě postranice. Do horního zavěsu tlakové pružiny (6) zakotveny jsou pevně vodicí tyče (7), které prochází dolním zavěsem pružin (8) do trubkových pístů a ukončeny jsou na svém dolním konci gumovými písečky (9). Úkolem těchto píseček je silněním vzduchu vytvořit odpor při zasunutí trubkových konců vidlice. Tento tlak při dorazení písečku prude stoupající, pomáhá nejen nosným pružinám, ale i účinně tlumí všechny nárazy při přejezdu překážek.


Třetí plochy pohybujících se pístů jsou proti znečištění prachem a blátem chráněny gumovými měchy (10).

Ná okáckých pístů vidlice je pomocí vzpěr připevněn blaník, který kníta zároveň s předním kolem. Reflektor s rychloměrem je připraven pomocí dvou držáků na pevně uložených postranicích vidlice.

Doporučujeme po ujetí každých 500 km dolní písny přimazati pomocí tlakového lisu a to dobřím tuhem, který nedissoluje pryskyřici a má bod skápení alespoň 80° C. Phou pozornost věnujte též gumovým ochranným krytům, hlavně za dešť. Jejich netěnost se Vám projeví sou-

káním z olvěti vzniklých proražením, neb špatným utažením sponky, když vidlici na místě rozkníte prudkým stačováním.  
Kdyby však i přes správné pronazávání pohyblivost dolních konců se zhoršila a písny chodily ztráta aneb se zadíly, nechte si vidlici ihned prohlédnout.

Demonizáž i montáž teleskopické přední vidlice je velmi strašná a rychlá, ale doporučujeme, abyste si ji po prvé nechal provést v odborné dílně.



Obr. 19. Teleskopická vidlice


### i) Karburátor JIKOV 2918 HC

Karburačor (obr. 20), pokud nenastala porucha chodu motoru ucpáním trysky, nebo číslicí vzduchu, nevyžaduje teměř žádnou péči mimo občasného vycílení. Čisticí D (obr. 6) je vsazen do výka karburačoru a je nutno jej vždy po ujeti 1000—1500 km důkladně vprat v po- honné směsi. Jeho úkolem je odstranit z nassávaného vzduchu prach, při čemž písoun zároveň jako tlumič ssání.

Z benzínové nádrže přírádi se palivo do plvákové komory potrubím. Kohout (pod nádrží) je opatřen sitem. Povytážením pistu kohoutu otevírá se přítok paliva ke karburačoru. Natočením pistu kohoutu vlevo a dále jeho povytážením otevírá se rezervní zásoba paliva v nádrži. Mimo tuto rezervu zůstává v nádrži ještě určité množství paliva, které využijeme v době nouze, kdy i po otevření rezervy bylo opomněno doplnit u nejbližšího benzínového čerpacího stanic nadíl. Přeletí zlytku paliva do té časti nádrže, která je opatřena kohoutem, provedeme nakloněním motocyklu na bok. Karburačor pracuje tímto způsobem:

Proud motorem nassávaného vzduchu protéká značnou rychlosí kolem trysky a odssává z ní palivo ve formě mlhoviny. Množství směsi vzhledu a rozprášeního paliva a tím i výkon motoru, různě otevíráním a přivíráním šoupátka C, s jehlou d, jehož pohyb je ovládán bowdenovým lanem a otočnou rukojetí plynu.

Karburačor je vždy seřízen jíz z továrny. Nedoporučujeme, aby bylo jeho seřízení měněno, zejména pak poloha jehly a velikost trysky. Občasné seřízení volnoběhu prováděme tehdy, když motor zhasíná, nebo když běží příliš rychle při zavřeném plnu. Po uvolnění pojistné matic seřidme napinacem bowdenového lanka olrásky motoru co nejvíce. Toto seřízení je nutno provádět, když je motor teply. Kontrolujeme tež, zda karburačor nepretéká při otevření kohoutku. Pak je bud-



A šroub s čističem  
B tryska hlavní  
C šoupátko  
D jehla šoupátko  
E jehla plváku


Obr. 20. Karburačor JIKOV 2918 HC

něčistota pod ploutíkovou *jehlou*, e, (obr. 20), nebo nastalo poškození sedla jehly. Když přeplavíme úmydové karburátor při startování studeného motoru, není přetékání paliva závadou. Neplatí však přesněji.


Občas vyčistěte celý karburátor (při normální jízdě asi po 3000 km). Všechny díly omyjte v číslem benzínu.

#### i) Vyjmoutí karburátoru

1. Vyšroubujte 2 šrouby víka karburátoru a víko po vysunutí k benzínovému koboutku opřete o hladu válce (aby nepřekáželo při další demontáži — viz obr. 21).
2. Odpojte trubiku přívodu benzínu (viz obr. 21).
3. Povolte šroub objímky hrda karburátoru (viz obr. 22) a karburátor vyjměte. Upevnou trysku vyčistěte, když po výjmutí karburátoru vyšroubujete šroub A a trysku B (viz obr. 20), kterou profonknete, nebo protahnete žíni. K čištění trysky nepoužívejte ani drátu, ani jiných tvrdých předmětů, protože snadno můžete jemný otvor trysky poškodit. Jestliže karburátor nelze seřídit tak, aby motor běžel ve volnoběhu v malých obrátkách, je zanesena volnoběžná tryska, která je vytvořena otvorem 0,5 mm ve vložce šoupátkové komory. Vložku šoupátkové komory vyměte následovně:
1. Vyměňte karburátor.
2. Odpojte ploutíkovou komoru.
3. Vyšroubujte matici, která přitahuje vložku šoupátkové komory.
4. Vytlačte vložku šoupátkové komory.




Obr. 21. Odpojování trubky přívodu benzínu



Obr. 22. Povolování objímky karburátoru

### k) S p o j k a

Spojkou přerušíme spojení motoru s prevodovou skříní. Spojka je sestavena z řady plochých kroužků, přiláčovaných k sobě ocelovými pružinami. — Stisknutím spojkové pásky na levé straně uvolní se kroužek, začnou se smekati a spojení s motorem je přerušeno. Spojka vypnáme při razení rychlostních převodů, aby ozubení kol leček v převodové skříně bylo chráněno před nárazy. Spojka běží v olejové lázně a nevyžaduje, mimo seřízení vily v bowdenovém laneku, téměř žádne pece. Pácka spojky musí být vždy volná. Časem se však lanko spojky vytáhne a vlivem páčky se zvětší. Vynezíme ji po uvolnění pojistné malice stávčeho šroubu (na levé spodní části motorového bloku), staveči šroub D (obr. 12) výšrouhujieme o jed-



Obrazec 23. Primerní převod

nu, nebo dvě otáčky, překousíme vlni ruční spojkové pásky a dotažením pojistné matice pak pojistíme novou polohu stavěčeho šroubu. Když došlo k značnému opotřebení lamel spojky, seřízení vily stavěčím šroubem je nedostatečné, provede se seřízení šroubem A v přiláčeném kroužku spojky po sejmání levého víka motorové skříně. (Viz obr. 23.)

### l) M a g d y n a m o c e l e k t r i c k é z ařízení

Setrvačníkový magnet CZ dodává elektr. proud o vysokém napětí pro zapalování a stříďavý proud o napětí 6 V pro elektr. osvětlení. Současně nabíjí akumulátor prostřednictvím usměrnovače, zamontovaného v reflektoru. Náboj věnce magnetu, tvorícího setrvačník, je vyvoren jako věčka, která při otáčení nadzvedná páčku odtrhovače, kterým je řízen okamžik zařízení silněných benzínových par ve valci. Výkon motoru je závislý na správném seřízení zapalování, a proto mu věnujte největší péči.


**S e ř í z e n i z a p a l o v á n í:** Otáčejte setrvačníkem vlevo, až je největší odtrh na přerušovači. Po uvolnění upěvňovacího šroubu kovadlinky, pomocí excentru šroubkováčem (obr. 24) nastavte vzdálenost kontaktů tak, aby odtrh byl 0,4 mm. Po nastavení upěvňovací šroubek kovadlinky opět doráhněte. Ovládejte setrvačníkem vlevo, až se přerušovač objeví ve výroze setrvačníku. Mezi kontakty přerušovace vložte proužek slabého papíru (cigaretového) nebo kovovou folii 0,05 mm silnou. Pozvolna otáčejte setrvačníkem dolů, za současného slabého tahu papírku, nebo folia mezi kontakty. Jakmile se papírek uvolní, v tom hodě nastaví odtrh. Správný předstih je 4,5 mm. Je to vzdálenost mezi polohou pistu, v níž nastane odtrh a horní úvratí pistu. Měřte ji dřevěnou ližinkou, kterou vložte do otvoru svíčky. Nemá-li předstih správný, nastavte sejmoucí setrvačník dynama a po povolení 3 šroubů kolby, nastavte natáčením kotvu dynama do správné polohy. Šrouby opět doráhněte a namontujte setrvačník dynama.

### m) Akumulátor

(Je umístěn v levé skřínce - viz obr. 26).

Oslíkna akumulátor je jednoduchá. Dbejte jen, aby hladina kapaliny (která se časem vyparuje) byla vždy 10 mm nad horním okrajem desek. *Doprňujte jej pouze destilovanou vodou.* V případě, kdy byla kapalina vylita, doplňte akumulátor zídelem kyselinou sirovou.

Správná hustota je 28—30° Bé (specifická váha 1,24—1,26). Správná hustota má vliv na nabíjení a chrání v zimě akumulátor před zamrznutím. Vždy po 3 měsících deje si v odborné dlně překontrolovat stav akumulátoru. Nejdříve delší dobu, výměnu a uložení akumulátoru v suché místnosti. Po 4 týdnech jej vždy doplňte destilovanou vodou a dejte dobrít. Alespoň jednou za 2 měsíce má být akumulátor vybit (1,8 V pro jeden článek) a znova nabit na plnou hodnotu. — Kontakty akumulátoru udržujte čisté. Lehký natěr vaselinou ochrání vývody před poškozením kyselinou.



Obr. 26. Akumulátor

### n) Kabely elektrického zařízení a zapalovací svíčka

Kabely, kterými jsou jednolivé části elektr. zařízení spojeny, občas prohlédnete, poškození isolače, na př. prodloužením, musí být ihned opraveno konzernem isolační tkanice. Jinak by v prodlouženém místě mohlo nastat spojení na kostru stroje.

Zapalovací svíčku občas výrobujete a zjistíme stav kontaktů. Musí být čisté. Uzářený karbon opatrně seskrabeme, olej, který z přemazaného stroje se dostal do kontaktů, odstraníme oplachem tím v benzínu. Správná vzdálenost kontaktů svíčky je 0,5 mm.

### III. Demontáže a opravy.

Před každou demontáží dokonale očistěte motocykl. Všechny práce, které vyžadují použití speciálních nástrojů, svěřte vždy odborné dlně.

#### a) Vyjmouti motoru z rámu

1. Odpojte přívod benzínu.
2. Výsroubujte šoupátko karburátoru.
3. Odpojte kabel světelného vývodu z magnetu.
4. Odpojte výfukové roury a tlumiče (povolením šroubů objímků u válce a výsroubováním šroubů, které připevní drážky tlumičů na zadní vidlice rámu).
5. Výsroubujte stavečí šroub bowdenu spojky (na spodní levé části motorové skříně).
6. Výsroubujte matku ramene pravé stupnice a stupničku sejměte. Po vyjmouti SEGER pojistky odťáhněte páku nožní hrady (aby neprekazela při snímání pravého víka).

7. Výšroubujte 3 šrouby pravého víka a víko opatrně sejměte.
8. Sejměte kryt řetězu (šroub na pravé části motorové skříně a na zadní vidlice rámu).
9. Sejměte řetěz (po vymnutí spojky řetězu).
10. Výšroubujte 4 šrouby připravující motor v rámu a motor vyměte.

#### b) *Sejmání levého víka motorové skříně*

Před sejmnutím víka vypusťte olej otvorem C (obr. 12).

Leve víko motorové skříně sejměte, když potřebujete seřidit stavěcí šroub přitlačného kotouče spojky A (obr. 23) nebo vyměnit lameny spojky.

1. Povolte matku ramene levé stupáčky a stupáčku sejměte.
2. Výšroubujte šrouby páky nožního řazení a páky startera. Páky stáhněte dvěma šroubováky.
3. Výšroubujte 6 šroubů levého víka a víko opatrně sejměte (vypálením dvěma šroubováky, které zasadíte do výřezu levého víka).

#### c) *Sejmání pravého víka motorové skříně*

Pravé víko motorové skříně sejměte, když potřebujete seřidit zapalování, opravit náhon rychlo-

1. Výšroubujte matku ramene pravé stupáčky a stupáčku sejměte.
2. Po vymnutí SEGER pojisku odňáhněte páku nožní brzdy tak, aby nepřekážela při snímaní pravého víka.
3. Výšroubujte 3 šrouby pravého víka a víko opatrně sejměte.

#### d) *Dekarbonisace a výměna kroužků*

Na pistu, hlave válce a ve výfukových kanálech usazují se zíryky spálené směsi (karbon), které po ujezd asi 3000—5000 km odstraňte, neboť sníží výkon motoru a způsobují přílišné jeho zahřívání.

Při demontaži motoru za účelem dekarbonisace postupujte takto:

1. Odpojte kabel svíčky.
  2. Výšroubujte 4 matky hlavy válce.
  3. Protočte starterem motor, čímž se karbonem přilepená hlava odlomí a můžete ji potom snadno sejmout.
  4. Odpojte výfukové roury (povolením šroubů objímek u válce a výšroubováním šroubů, které připravují držáky tlumičů na zadní vidlice rámu).
  5. Posuňte pist do dolní polohy a vysunutím sejměte válce.
  6. Provedte opatrným oškrabáním dekarbonizací hlavy válce, výfukových kanálů a pistu (aby nenašadal karbon do motorové skříně při očistování pistu, obalte ojnice kusem čistého hadru, kterým zakryje hrdlo motorové skříně).
- Souběžně odstranite karbon z drážek pístních kroužků, aby se mohly volně pohybovat. Při opětovném nasazování kroužky dejte do týských drážek jak byly před sejmnutím. Povrch čistých plach nesmíte poškodit. Po oškrabání karbonu všechny části myjete hladce vyleštít velmi jemným smirkovým plátnem. Json-li pístní kroužky příliš opotřebované, a je-li spára mezi konci kroužku větší než 1 mm (správná šířka spáry je 0,2 mm), musíte kroužky vyměnit. Při montaci dejte vždy pod válec a pod hlavní válce nové těsnění. Matky hlavy válce stejně dotažujte.

### Tabulky poruch motoru

Príznaky poruchy	Zjištěná závada	Způsob odstranění
Motor nemá správný chod (motor klepe)	motor přehřát kontakty svíčky žhavené velký předstih výfuková hrada válce a hlava za- neseny karbonem	nechat vychladnout, něhnat do pří- tí vysokých otáček svíčka vadná, vyměnit předstih karbon vycistit
Motor vynechává (jiskra nepravidelná)	voda nebo olej v karburátoru dochazi palivo obecné krátké spojení kabelu svíčky odvadušovací otvor ve viku ná- dize ucpán špatně seřízený karburátor (příliš chudá nebo příliš bohatá směs)	karburátor vycistit otvřít rezervu, znovu plnit vadné místo vyhledat, obalit isol. tkanici nebo kabel vyměnit otvor vycistit karburátor seřídit

Príznaky poruchy	Zjištěná závada	Způsob odstranění
Motor nelze spusit (jiskra správná)	přívod benzínu ucpán přívod vycistit	svíčku vyměnit svíčku vycistit upravit příhnutí na 0,5 mm kontakty očistit dejáhnout pojistovací matici, pře- střílnu zkombinovat kabel izolovat tkanicí, nebo vy- měnit

Příznaky poruchy	Zjištěná závada	Způsob odstranění
Motor nelze spustit (jiskra správná, komprese správná, karburátor lze přeplavit)	ucpaná tryska karburátor netěsní na válci lanko plynu přetřené chudá směs, jehla trysky v ne-správné poloze	trysku včistit karburátor správně nasadit, šroub svorky dotáhnout lanko vyměnit seřdit polohu jehly

Příznaky poruchy	Zjištěná závada	Způsob odstranění
Karburátor trvale přetéká	jehla plováku ohnuta děravý plovák necistota pod sedlem plovákové jehly	jehlu vyměnit plovák zaletovat nebo vyměnit odšroubovat víko plovákové komory, komoru a víko včistit vyměnit víko plovákové komory, případně i jehlu
Výkon motoru nedostatečný (karburátor v pořádku, jiskra správná, komprese motoru malá)	svíčka uvolněna zlomený pístní kroužek píst a kroužky opotřebeny	svíčku dotáhnout, těsnění podložku vyměnit kroužek vyměnit přebrus válce, nový píst a kroužky (provede odb. dílna)

Tabulky mazání motocyklu ČZ 125 c a ČZ 150 c

Ujeté km	Místo mazání	Počet míst	Mazadlo	Poznámka
500	čepy větrítce pádka přední brzdy pácka spojky páka nožní brzdy	2 1 1 1	vaseliná olej olej olej	mazacím lisem několik kapek několik kapek několik kapek
1.000	klíče přední a zadní brzdy šlapka startérku stojánek převodová skříň	1 1 1 1	olej olej olej olej	několik kapek několik kapek několik kapek první výměna oleje (jen u nového motocyklu) nakapat olej po odstranění několik kapek vyšroubovat zátku, najmout dutinu vaselinou a zašroubovat
3.000	převodová skříň řetěz	1	olej	(v zimě olej Arctic) vyprat a napustit dle návodu po demontáži
10.000	hlava řízení ložiska kol	1	tuk s grafitem vaseliná	po demontáži

Ujeté km	Místo mazání	Počet míst	Mazadlo	Poznámka